

## Battistrada

### Usura circonferenziale (su entrambe le spalle del battistrada)

**Manifestazione:** usura più pronunciata su entrambe le spalle del battistrada.

**Eventuali segnali complementari:** tracce di usura nella zona di contatto con la balconata del cerchio (zona tallone).

**Cause possibili:** rotolamento con pressione insufficiente (pressioni, foratura, valvola, prolunga di gonfiaggio, ruota, danneggiamento in fase di montaggio, ecc.) e/o sovraccarico.  
Larghezza del cerchio non adatta.

#### Conseguenze:

- Usura prematura.
- In grado di generare separazioni interne.

#### Raccomandazioni:

- Chiedere il parere di uno specialista per sapere se il pneumatico può essere mantenuto in esercizio.
- Trovare la causa del sottogonfiaggio e porvi rimedio.
- Controllare la pressione a freddo e, se necessario, regolarla.
- Regolare le pressioni in funzione del veicolo e delle condizioni di utilizzo.



Battistrada

Fianco

Tallone

Interno  
Carcassa

valido solo per mezzi pesanti