

GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE USURE ANOMALE E DEI DANNEGGIAMENTI DA UTILIZZO

1

Battistrada

Usura crescente da un lato all'altro con presenza di bave

Manifestazione: usura maggiore da una parte all'altra del battistrada con presenza di bave più o meno marcata su un lato dei bordi dei tasselli.

Eventuali segnali complementari: Possibilità di usura a buccia di pesca.

Cause possibili: rotolamento con slittamento causati dalla non corretta convergenza tra le ruote (eccessiva chiusura o apertura) o disallineamento degli assi.

Conseguenze: usura rapida dei pneumatici in questione.

Raccomandazioni:

- I pneumatici possono essere lasciati in esercizio se i requisiti legali sono totalmente soddisfatti.
- Regolare l'assetto del veicolo (parallelismo/allineamento) secondo le specifiche del costruttore, le forme di usura rilevate e le condizioni di utilizzo.



Battistrada

Fianco

Tallone

Interno
Carcassa

valido solo per mezzi pesanti