

Fianco

Corpo estraneo bloccato tra i pneumatici montati in gemello

Manifestazione: lesione localizzata sul fianco interno dei pneumatici montati in gemello.

Eventuali segnali complementari: -

Cause possibili: corpo estraneo bloccato tra i due pneumatici (pietra, blocco , ...).

Conseguenze: lesione localizzata del fianco fino alla messa fuori servizio.

Raccomandazioni:

Pneumatici:

- Monitoraggio sistematico per individuare qualsiasi corpo estraneo bloccato tra i due pneumatici.
- Rimuovere gli eventuali corpi estranei (allo scopo, può essere necessario sgonfiare o addirittura smontare la ruota esterna) e controllare lo stato dei fianchi.



Battistrada

Fianco

Tallone

Interno
Carcassa

valido solo per mezzi pesanti